

生態友善機制自主檢查表

□施工前 ☒ 施工中 □完工後 (編號: 5)

計畫及工程名稱	北橫故事-角板山觀光場域再造計畫		填表日期	民國 113 年 04 月 29 日			
填表人員 (單位/職稱)	豐皇營造有限公司 品管人員		預定完工日 (施工進度)	民國 113 年 9 月 11 日 進度: 34.81 %			
項目	檢 查 內 容		檢查結果				狀況說明
			已執行/是	執行, 但不足	未執行/否	非執行期間	
生態保全對象	工區 A 既有喬木	楓香 1 棵 (X: 285409.4 Y: 2745635.88)	✓				
		樟樹 1 棵 (X: 285453.91 Y: 2745649.25)	✓				
	工區 B 既有喬木	濕地松 1 棵 (X: 285258.84 Y: 2745469.07)	✓				
		楓香 1 棵及山櫻花 2 棵 (X: 285281.4 Y: 2745480.84)	✓				
		梅花 2 棵 (X: 285292.89 Y: 2745493.61)	✓				
		山豬肝 1 棵 (X: 285239.97 Y: 2745394.56)	✓				
	工區 C 既有喬木	雀榕 2 棵 (X: 285423.19 Y: 2745575.02)	✓				
生態保育措施	(1)使用不織布包裹保護樹木樹幹避免因施工而受到損傷。		✓				
	(2)施工範圍設置施工圍籬, 將施工干擾限制在施工範圍內。		✓				
	(3)工程施作時間避免於晨昏(上午 8 點前及下午 5 點後)及夜間時段。		✓				
	(4)避免將工程資材及廢棄物堆積於樹下, 以免傷及樹木根系。		✓				
	(5)補植選用適地之原生種植栽如三星果藤及越橘葉蔓榕等。					✓	工進尚未安排
	(6)拆除之木棧板資材再利用如昆蟲旅館等。		✓				
	(7)工區 A 停車場既有圍籬拆除, 須加速植生恢復, 以免土壤流失。					✓	工進尚未安排
	(8)工區 C 施作時間避開臺北樹蛙繁殖季(10 月到次年 3 月)。		✓				

備註: 表格內標示底色的檢查項目請附上照片, 以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商

單位職稱: 豐皇營造有限公司 姓名(簽章): 吳瑞宏

監造單位

單位職稱: 吳瑞宏建築師事務所 姓名(簽章): 陳曉坪



生態友善機制施工階段照片及說明

1. 於施工期間使用圍籬或警示帶標示保全對象位置並迴避之。

保全對象：保護工區A楓香1棵。TWD97座標 (X: 285409.4 Y: 2745635.88)。

[施工前]



日期：112年11月30日

說明：本株樹木生長良好，具有許多附生植物，生物多樣性高。

[施工階段]



日期：113年4月29日

說明：喬木樹幹以不織布包裹，周圍以圍籬區隔，目前生長情況良好。

2. 於施工期間使用圍籬或警示帶標示保全對象位置並迴避之。

保全對象：保護工區A樟樹1棵。TWD97座標 (X: 285453.91 Y: 2745649.25)。

[施工前]



日期：112年11月30日

說明：本株樹木生長良好，具有許多附生植物，生物多樣性高。

[施工階段]



日期：113年4月29日

說明：喬木樹幹以不織布包裹，周圍以圍籬區隔，目前生長情況良好。

3. 於施工期間使用圍籬或警示帶標示保全對象位置並迴避之。

保全對象：保護工區B濕地松1棵。TWD97座標 (X：285258.84 Y：2745469.07)。

[施工前]



[施工階段]



日期：112年11月30日

說明：本株樹木生長良好，枝葉茂盛，果實可作為環境教育利用。

日期：113年4月29日

說明：喬木樹幹以不織布包裹，周圍以圍籬區隔，目前生長情況良好。

4. 於施工期間使用圍籬或警示帶標示保全對象位置並迴避之。

保全對象：保護工區B楓香1棵及山櫻花2棵。TWD97座標 (X：285282.2 Y：2745484.28、X：285281.4 Y：2745480.84、X：285285.54 Y：2745482.85)。

[施工前]



[施工階段]



日期：112年11月30日

說明：此3株樹木生長良好，現況為落葉期，具景觀觀賞價值。

日期：113年4月29日

說明：喬木樹幹以不織布包裹，周圍以圍籬區隔，目前生長情況良好。

5. 於施工期間使用圍籬或警示帶標示保全對象位置並迴避之。

保全對象：保護工區B梅花2棵。TWD97座標（X：285292.89 Y：2745493.61、X：285295.02 Y：2745491.63）。

[施工前]



日期：112年11月30日

說明：此2株樹木生長良好，現況為落葉期及花期，具景觀觀賞價值。

[施工階段]



日期：113年4月29日

說明：喬木樹幹以不織布包裹，周圍以圍籬區隔，目前生長情況良好。

6. 於施工期間使用圍籬或警示帶標示保全對象位置並迴避之。

保全對象：保護工區B山豬肝1棵。TWD97座標（X：285239.97 Y：2745394.56）。

[施工前]



日期：112年11月30日

說明：本株樹木生長良好，評估其為野生植株，具環境教育意義。

[施工階段]




日期：113年4月29日

說明：喬木樹幹以不織布包裹，周圍以圍籬區隔，目前生長情況良好。

7. 於施工期間使用圍籬或警示帶標示保全對象位置並迴避之。

保全對象：保護工區C雀榕2棵。TWD97座標（X：285423.19 Y：2745575.02、X：285420.37 Y：2745569.92）。

[施工前]



日期：112年11月30日

說明：此2株樹木生長良好，果實可供鳥類取食。

[施工階段]



日期：113年4月29日

說明：喬木樹幹以不織布包裹，周圍以圍籬區隔，目前生長情況良好。