


從事新建工程施工架清潔作業時 發生墜落危害案例

案情摘要

111年9月21日於中壢區集合住宅新建工程，從事施工架清潔作業，發生墜落災害，並造成1名工作者死亡事件。



肇災原因

罹災者髮飾及血漬。



高度2公尺以上因外牆施工架與結構體間距超過20公分，且未設置內交叉拉桿、水平繫桿，亦未鋪設水平式防墜網，致發生工作者墜落致死職業災害。

防災對策

- 1.對於高度2公尺以上之開口部分，勞工有遭受墜落危險之虞者，應於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
- 2.雇主對施工架及施工構台，應就扶手、護欄等之拆卸及脫落狀況，每週定期實施檢查1次。
- 3.雇主對營建工程施工架設備，應於每日作業前及使用終了後，檢點該設備有無異常或變形。

企業衝擊

- 1.雇主會有停工、罰鍰、過失刑責。
- 2.影響公司企業及雇主名譽與社會觀感。
- 3.災害衝擊其他工作者心理，降低工作效率，降低勞動力。
- 4.造成工程進度延宕及施工成本提高。

