



從事水泥砂漿攪拌機之清洗作業發生被捲致死災害

- 一、行業分類：其他專門營造業(4390)。
- 二、災害類型：被夾、被捲(07)。
- 三、媒介物：混合機及粉碎機(157)。
- 四、罹災情形：死亡1人、傷0人。
- 五、發生經過：再承攬人甲公司指揮監督所僱勞工乙君，於工區從事水泥砂漿攪拌機之清洗作業，乙君於水泥砂漿攪拌機上欲從事清洗作業時，跌入攪拌槽內，遭運轉中之葉片捲入，致乙君頭部及身體有明顯外傷且受困於攪拌槽內，經送醫急救後不治死亡。
- 六、原因分析：罹災者乙君於工區內水泥砂漿攪拌機上進行清洗作業時，水泥砂漿攪拌機注料口有使勞工墜落之虞部分，未有護罩、護圍等防護設備，致使乙君跌入攪拌槽內遭運轉中之攪拌葉片捲入致死。
- 七、災害防止對策：
 - (一) 機械、設備、器具、原料、材料等物件之設計、製造或輸入者及工程之設計或施工者，應於設計、製造、輸入或施工規劃階段實施風險評估，致力防止此等物件於使用或工程施工時，發生職業災害。(職業安全衛生法第5條第2項)
 - (二) 為防止勞工有自粉碎機及混合機之開口部分墜落之虞，雇主應有覆蓋，護圍、高度在九十公分以上之圍柵等必要設備。但設置覆蓋、護圍或圍柵有阻礙作業，且從事該項作業之勞工佩戴安全帶或安全索以防止墜落者，不在此限。(職業安全衛生設施規則第76條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項)
- 八、現場示意圖或照片：

