

從事民宅屋頂鐵皮修繕工程發生 **墜落**災害案例

案情摘要

112年5月16日桃園市蘆竹區民宅屋頂鐵皮修繕工程，僱用勞工從事屋頂鐵皮修繕作業，發生勞工自高度約3.05公尺屋頂開口處墜落至地面，造成1名勞工死亡事件。



肇災原因

使勞工在高度約3.05公尺之鐵皮屋頂開口處從事修繕作業，未使勞工載用安全帽及未設置護蓋或安全網等安全防护設施，造成勞工發生墜落災害致死。



防災對策

1. 對於進入修繕工程工作場所作業人員，應正確戴用安全帽。
2. 雇主對於高度在2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，勞工有遭受墜落危險之虞者，應設有適當強度之護欄、護蓋或安全網等防護設備。

企業衝擊

1. 雇主會有停工、罰鍰、過失刑責。
2. 災害衝擊其他工作者心理，降低工作效率，降低勞動力。
3. 造成工程進度延宕及施工成本提高。

