

從事垃圾管道間清除作業發生 **墜落** 危害案例

案情摘要

112年10月15日於桃園市觀音區某新建工程，從事垃圾管道間清除作業，發生墜落災害，並造成1名工作者死亡事件。



肇災原因



使勞工於高度2公尺以上之開口邊緣作業，於護欄、護蓋等防護設備開啟時，未使勞工正確戴用安全帽及使用安全帶，致發生工作者墜落致死職業災害。

防災對策

1. 對於進入營繕工程工作場所作業人員，應正確戴用安全帽。
2. 高度2公尺以上開口邊緣作業時，應設置護欄、護蓋或安全網等防護設備，如因作業需開啟護欄、護蓋等防護時，應確實使用安全帶。

企業衝擊

1. 雇主會有停工、罰鍰、過失刑責。
2. 影響公司企業及雇主名譽與社會觀感。
3. 災害衝擊其他勞工心理，降低工作效率，減少勞動力。
4. 造成工程進度延宕及施工成本提高。



桃園市政府勞動檢查處
Office of Labor Inspection, Taoyuan

地址：330045 桃園市桃園區大同路108
號13樓 TEL：03-3323606