


機械設備維修安全 3 步驟



1 關閉操作開關



2 關閉電源



3 上鎖與標示

運轉中的機械
千萬不要直接維修歐～

維修安全要切記!!



桃園市政府勞動檢查處

廣告