


勞工遭飛落之堆高機貨物砸傷致死災害案例

案情摘要

109年11月4日，勞工駕駛堆高機搬運棧板上之未網綁木材堆，貨叉上升至作業高度約220公分時，不慎碰撞到下層貨物左前緣上端致木材堆連同棧板翻轉落下，壓砸到站在門口邊理貨之罹災者。

肇災原因

堆高機未確實網綁載運之貨物，於移動過程中不慎碰撞其他物件造成貨物飛落，致一旁未戴安全帽之罹災者被砸壓致死。



防災對策

1. 堆高機載運之物應保持穩固狀態，防止翻倒。
2. 雇主對於工作場所有物體飛落之虞者，應設置防止物體飛落之設備，並供給安全帽等防護具，使勞工戴用。

對企業之衝擊

1. 公司及雇主會被公布於職災地圖，影響企業名譽與社會觀感。
2. 重大職災衝擊其他工作者心理，降低工作效率。



勞動部職業安全衛生署

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, MINISTRY OF LABOR