

從事安全支撐拆除作業發生危害 物體飛落 案例

案情摘要

112年5月20日於展志建設桃園區建國段752地號集合住宅新建工程，從事安全支撐拆除作業，發生物體飛落災害，並造成1名工作者死亡事件。



肇災原因



對於拆除作業區，未設置圍柵或標示，禁止非作業人員進入拆除範圍內及構造物有飛落、震落之虞者，未優先拆除，致發生工作者遭混凝土塊飛落致死職業災害。

防災對策

1. 拆除作業區，應設置圍柵或標示，禁止非作業人員進入拆除範圍內。
2. 拆除構造物有飛落、震落之虞者，應優先拆除。

企業衝擊

1. 雇主會有停工、罰鍰、過失刑責。
2. 影響公司企業及雇主名譽與社會觀感。
3. 災害衝擊其他工作者心理，降低工作效率，降低勞動力。
4. 造成工程進度延宕及施工成本提高。

