


生態友善機制自主檢查表

□施工前 □施工中 □完工後 (編號: _____)


計畫及工程名稱	北橫故事-角板山觀光場域再造計畫		填表日期	民國 112 年 12 月 20 日			
填表人員 (單位/職稱)	豐皇營造有限公司 品管人員		預定完工日 (施工進度)	民國 113 年 8 月 26 日 進度: 1.82 %			
項目	檢 查 內 容		檢查結果				狀況說明
			已執行/是	執行, 但不足	未執行/否	非執行期間	
生態保全對象	工區 A 既有喬木	楓香 1 棵 (X: 285409.4 Y: 2745635.88)	✓				
		樟樹 1 棵 (X: 285453.91 Y: 2745649.25)	✓				
	工區 B 既有喬木	濕地松 1 棵 (X: 285258.84 Y: 2745469.07)				✓	工進安排尚未達此區
		楓香 1 棵及山櫻花 2 棵 (X: 285281.4 Y: 2745480.84)				✓	工進安排尚未達此區
		梅花 2 棵 (X: 285292.89 Y: 2745493.61)				✓	工進安排尚未達此區
		山豬肝 1 棵 (X: 285239.97 Y: 2745394.56)				✓	工進安排尚未達此區
	工區 C 既有喬木	雀榕 2 棵 (X: 285423.19 Y: 2745575.02)				✓	工進安排尚未達此區
生態保育措施	(1)使用不織布包裹保護樹木樹幹避免因施工而受到損傷。		✓				
	(2)施工範圍設置施工圍籬, 將施工干擾限制在施工範圍內。		✓				
	(3)工程施作時間避免於晨昏(上午 8 點前及下午 5 點後)及夜間時段。		✓				
	(4)避免將工程資材及廢棄物堆積於樹下, 以免傷及樹木根系。						工進安排尚未達此區
	(5)補植選用適地之原生種植栽如三星果藤及越橘葉蔓榕等。					✓	工進安排尚未達此區
	(6)拆除之木棧板資材再利用如昆蟲旅館等。					✓	工進安排尚未達此區
	(7)工區 A 停車場既有圍籬拆除, 須加速植生恢復, 以免土壤流失。					✓	工進安排尚未達此區
	(8)工區 C 施作時間避開臺北樹蛙繁殖季(10 月到次年 3 月)。					✓	工進安排尚未達此區

備註: 表格內標示底色的檢查項目請附上照片, 以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商

單位職稱: 豐皇營造有限公司 姓名(簽章): 

監造單位

單位職稱: 吳瑞宏建築師事務所 姓名(簽章): 

生態友善機制施工階段照片及說明

1. 於施工期間使用圍籬或警示帶標示保全對象位置並迴避之。

保全對象：保護工區A楓香1棵。TWD97座標（X：285409.4 Y：2745635.88）。

[施工前]



[施工階段]



日期：112年11月30日

說明：本株樹木生長良好，具有許多附生植物，生物多樣性高。

日期：112年12月20日

說明：先以施工圍籬圍設，目前生長情況良好。

2. 於施工期間使用圍籬或警示帶標示保全對象位置並迴避之。

保全對象：保護工區A樟樹1棵。TWD97座標（X：285453.91 Y：2745649.25）。

[施工前]



[施工階段]



日期：112年11月30日

說明：本株樹木生長良好，具有許多附生植物，生物多樣性高。

日期：112年12月20日

說明：先以施工圍籬圍設，目前生長情況良好。