# 復興區災害應變中心　杜蘇芮　風災災情統計表

資料基準時間：　07月28日06時0分

| 編號 | 通報日期 | 通報時間 | 通報單位 | 災害種類 | 災害地點（範圍） | | | 影響程度 | 負責課室 | 交付時間 | 通報內容 | 處理情形 | 是否結案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 部落 | 道路 | 災害點 | | | | | | |
| 1 | 7/26 | 0900 | | 道路 | | 119線台7線路口 | | 影響雙向通行 | 養工處 | | 路樹電杆傾倒影響雙向通行 | 工班已抵達，等候台電到場斷電後切除樹幹，27日1時35分搶通完成，恢復通車 | 是 |
| 2 | 7/26 | 1852 | | 停電 | | | 拉號分線1號地 | 拉號分線1號地，9戶12人 | 農經課 | | 拉號分線1號地，9戶12人 | 請台電派工 | 是 |
| 3 | 7/26 | 1858 | | 停電 | | | 雅渡部落停電 | 雅渡部落停電，6戶20人 | 農經課 | | 雅渡部落停電，6戶20人 | 請台電派工 | 是 |
| 4 | 7/26 | 1910 | | 停電 | | | 8~10鄰 | 8~10鄰停電5戶16人 | 農經課 | | 8~10鄰停電5戶16人 | 請台電派工 | 是 |
| 5 | 7/26 | 1912 | | 停電 | | | 光華6鄰 | 光華6鄰比該路茶廠，比該路25/10號電桿櫻木花道5.5k | 農經課 | | 光華6鄰比該路茶廠，比該路25/10號電桿櫻木花道5.5k | 請台電派工 | 是 |
| 6 | 7/26 | 1956 | | 停電 | | | 義盛里 | 義盛里4.5.7.8.10鄰 | 農經課 | | 義盛里4.5.7.8.10鄰 | 請台電派工 | 是 |
| 7 | 7/26 | 2118 | | 停電 | | | 嘎色閣7鄰1-3號 | 嘎色閣7鄰1-3號林玉蘭家，電桿燈光一閃閃 | 農經課 | | 嘎色閣7鄰1-3號林玉蘭家，電桿燈光一閃閃 | 請台電派工 | 是 |
| 8 | 7/26 | 2132 | | 停電 | | | 庫志部落 | 9~11鄰停電，40戶50人 | 農經課 | | 9~11鄰停電，40戶50人 | 請台電派工 | 是 |
| 9 | 7/26 | 2140 | | 停電 | | | 霞雲里 | 庫志分線1號電桿，電箱爆炸 | 農經課 | | 庫志分線1號電桿，電箱爆炸 | 請台電派工 | 是 |
| 10 | 7/26 | 2221 | | 停電 | | | 三民里 | 6鄰3戶8人，8鄰1戶4人，9鄰1戶4人，10鄰1戶4人 | 農經課 | | 6鄰3戶8人，8鄰1戶4人，9鄰1戶4人，10鄰1戶4人 | 請台電派工 | 是 |
| 11 | 7/27 | 0810 | | 停電 | | | 三光里 | 三光里李山分101桿有電之後1~174停電中，2戶3人 | 農經課 | | 三光里李山分101桿有電之後1~174停電中，2戶3人 | 請台電派工 | 是 |
| 12 | 7/27 | 1127 | | 停電 | | | 華陵里 | 華陵里12鄰卡勞停電，8戶24人 | 農經課 | | 華陵里12鄰卡勞停電，8戶24人 | 請台電派工 | 是 |
| 13 | 7/27 | 1248 | | 停電 | | | 三光里 | 三光里四鄰，16戶40人 | 農經課 | | 三光里四鄰，16戶40人 | 請台電派工 | 是 |
| 14 | 7/27 | 1253 | | 停電 | | | 高義里 | 高義蘭及上下蘇樂(約100戶) | 農經課 | | 高義蘭及上下蘇樂(約100戶) | 請台電派工 | 是 |
| 15 | 7/27 | 1248 | | 停電 | | | 三光里 | 三光國小 | 農經課 | | 三光國小 | 請台電派工 | 是 |

電力：0戶停電
樹倒：0處
火災：無
撤離：無
收容：無
土石流警戒區條數:無。
人員傷亡：無